PCRJ SCO-Sistema de Custos de Obras e Serviços de Engenharia FGV Relação de Itens Elementares obs: Os itens elementares reutilizados prevêem nos seus custos os tributos sobre o faturamento Apurado pela Fundação Getulio Vargas

Mão-de-Obra - Março de 2010

Cádigo	Descrição	Unidada	Poutilizado	Droop
Código MOD000050	Agente Operador de Tráfego Júnior	Unidade h	Reutilizado	Preço 7,90
MOD000030	Agente Operador de Trafego Sanior	h		11,02
MOD000100 MOD000150	Ajudante de instalação e manutenção de equipamentos (Caldeira,	h		7,81
WOD000130	Gerador, Subestação, Redes, Elevador e Central Self), com	"		7,01
	Insalubridade			
MOD000200	Ajudante de montador eletromecânico	h		6,14
MOD000250	Ajudante de serralheiro	h		5,83
MOD000300	Ajudante de soldador	h		5,83
MOD000350	Ajudante Operacional de Tráfego	h		8,16
MOD000400	Arboricultor	h		8,80
MOD000450	Armador - de concreto armado	h		9,87
MOD000500	Assentador de Tubos (Profissional do grupo II do SINTRACONST- RIO/SINDUSCON) - redes subterrâneas	h		9,87
MOD000550	Auxiliar de mecânico	h		7,70
MOD000600	Blaster - colocação de explosivo e sua detonação	h		11,87
MOD000650	Bombeiro - instalação hidro-sanitária predial	h		9,87
MOD000700	Calafate - raspagem de taco, calafetagem e limpeza	h		8,43
MOD000750	Calceteiro - assentamento de paralelepípedo, meio-fio, tento, etc.	h		9,87
MOD000800	Carpinteiro - esquadrias de madeira	h		10,62
MOD000850	Carpinteiro - forma de concreto	h		9,87
MOD000900	Cavouqueiro - operador de perfuratriz ou barra de mina	h		8,61
MOD000950	Eletricista - instalação elétrica predial e industrial comum	h		9,87
MOD001000	Encunhador Trabalho Manual em Pedra (ponteiro, pixote)	h		8,03
MOD001050	Estucador - revestimento de paredes e pisos com argamassa	h		9,87
MOD001100	Feitor	h		14,04
MOD001150	Gesseiro - revestimento de gesso	h		9,87
MOD001200	Hortelão	h		8,80
MOD001250	Jardineiro - trabalho de jardinagem	h		8,80
MOD001300	Ladrilheiro - assentamento de azulejo, cerâmica e ladrilho	h		10,62
MOD001350	Marceneiro - fabricação de esquadria de madeira especial	h		10,62
MOD001400	Marmorista - assentamento de mármore e granito	h		9,87
MOD001450	Marmorista - execução de marmorite  Marrociro - trabalho manuel em podra (marrota)	h		9,87
MOD001500 MOD001550	Marroeiro - trabalho manual em pedra (marreta)	h h		8,03 6,43
MOD001530	Marteleteiro de Praça  Mecânico - reparo de caminhão, trator, etc.	h		10,62
MOD001650	Mecânico e hidráulica	h		5,83
MOD001700	Mecânico de refrigeração	h		5,83
MOD001750	Meio oficial de instalação e manutenção de equipamentos (Caldeira,	h		8,23
WODOOTTOO	Gerador, Subestação, Elevador e Central Self), com Insalubridade			0,20
MOD001800	Montador A - montagem de estruturas metálicas	h		10,51
MOD001850	Montador B - montagem de estruturas metálicas de menor categoria	h		9,12
MOD001900	Museólogo Restaurador para 40 horas semanais	h		45,15
MOD001950	Operador de equipamentos de instalação e manutenção de equipamentos (Caldeira, Gerador, Subestação, Elevador e Central	h		10,96
	Self), com Insalubridade			40.00
MOD002000	Operador de Máquinas - trator, escavadeira, etc.	h		10,62
MOD002050	Operador de Máquinas Auxiliares - Compressor de Ar, Rolo Compactador Leve, etc.	h		10,62
MOD002100	Pastilheiro	h		10,62
MOD002150	Pedreiro - assentamento de tijolo, bloco de concreto, alvenaria de	h		9,87
	pedra, serviços de lançamento de concreto			
MOD002200	Pintor - serviço completo de pintura, desde o emassamento até as demãos de acabamento	h		9,87
MOD002250	Pintor de Letras	h		9,87
MOD002300	Pofissional de instalação e manutenção de equipamentos (Caldeira,	h		11,89
	Gerador, Subestação, Redes, Elevador e Central Self), com Periculosidade			,
MOD002350	Rastilheiro	h		11,87
MOD002400	Serralheiro - oficial de oficina de esquadria de alumínio e ferro	h		9,87
MOD002450	Servente	h		7,25
				,

MOD002500	Soldador - solda elétrica ou de outros tipos simples em obras civis,	h	9,87
WOD002300	corte com maçarico		9,07
MOD002550	Sondador A - especialista da mais alta qualidade	h	14,04
MOD002600	Sondador B - especialista de menor categoria que o Sondador A	h	11,36
MOD002650	Sondador C - auxiliar das operações de sondagem ou injeções	h	7,25
MOD002700	Taqueiro - assentamento de taco de madeira	h	9,87
MOD002750	Torneiro Mecânico Horizontal	h	14,73
MOD002800	Vidraceiro	h	9,87
MOI000050	Ajudante	h	7,25
MOI000100	Almoxarife	h	11,36
MOI000150	Apontador - controle de material e pessoal	h	11,36
MOI000200	Arquiteto de Serviços Técnicos de Consultoria de Engenharia e	h	14,63
	Arquitetura com muita boa qualificação técnica, sendo: Júnior		
MOI000250	Arquiteto de Serviços Técnicos de Consultoria de Engenharia e	h	26,43
	Arquitetura com muita boa qualificação técnica, sendo: Pleno		
MOI000300	Arquiteto de Serviços Técnicos de Consultoria de Engenharia e	h	32,81
	Arquitetura com muita boa qualificação técnica, sendo: Sênior		
MOI000350	Arquivista Técnico de Serviços Técnicos de Consultoria de Engenharia	h	9,58
	e Arquitetura		
MOI000400	Auxiliar de almoxarife	h	9,09
MOI000450	Auxiliar de cálculo topográfico	h	9,87
MOI000500	Auxiliar de escritório	h	9,09
MOI000550	Auxiliar de Laboratorista de Serviços Técnicos de Consultoria de	h	3,43
MOIOCOCO	Engenharia e Arquitetura		0.07
MOI000600	Auxiliar de topografia - serviços de campo	h	9,87
MOI000650	Auxiliar de Topografia de Serviços Técnicos de Consultoria de	h	4,17
MO1000700	Engenharia e Arquitetura	L	0.00
MOI000700	Auxiliar Técnico	h	9,09
MOI000750	Auxiliar Técnico de Serviços Técnicos de Consultoria de Engenharia e Arquitetura	h	6,23
MOI000800	Biólogo Pleno de Serviços Técnicos de Consultoria de Engenharia e	h	25,25
WOOOOOO	Arquitetura com muita boa qualificação técnica		25,25
MOI000810	Biólogo na área de Meio Ambiente	h	15,13
MOI000850	Cadista	h	14,06
MOI000900	Chefe de escritório	h	15,97
MOI000950	Consultor de Serviços Técnicos de Consultoria de Engenharia e	h	125,33
	Arquitetura com muita boa qualificação técnica		.20,00
MOI001000	Coordenador de Serviços Técnicos de Consultoria de Engenharia e	h	49,82
	Arquitetura com muita boa qualificação técnica		-,-
MOI001050	Desenhista de Serviços Técnicos de Consultoria de Engenharia e	h	7,03
	Arquitetura, sendo: Júnior		
MOI001100	Desenhista pleno	h	14,06
MOI001150	Desenhista de Serviços Técnicos de Consultoria de Engenharia e	h	10,27
	Arquitetura, sendo: Pleno		
MOI001200	Desenhista de Serviços Técnicos de Consultoria de Engenharia e	h	19,13
	Arquitetura, sendo: Sênior		
MOI001250	Digitador pleno	h	8,29
MOI001300	Encarregado de instalação e manutenção de equipamentos (Caldeira,	h	15,32
	Gerador, Subestação, Elevador e Central Self), com Insalubridade		
MOISSASES	Francisco la la Mara Grazia Mara Arta d		40.00
MOI001350	Encarregado de Manutenção Mecânica	h	19,29
MOI001400	Encarregado de Montagem	h	19,29
MOI001450	Encarregado de Serviços Técnicos de Consultoria de Engenharia e	h	20,84
MO1004500	Arquitetura	h	11.01
MOI001500	Encarregado de turma Engenheiro de Serviços Técnicos de Consultoria de Engenharia e	h	14,04 18,76
MOI001550	Arquitetura com muita boa qualificação técnica, sendo: Júnior	h	10,70
MOI001600	Engenheiro ou Arquiteto Júnior - com função de fiscalização e direção	h	46,26
WIO1001000	de canteiro de obras		40,20
MOI001650	Engenheiro ou Arquiteto Sênior	h	102,82
MOI001700	Engenheiro de Serviços Técnicos de Consultoria de Engenharia e	h	21,95
11101001100	Arquitetura com muita boa qualificação técnica, sendo: Pleno		21,00
MOI001750	Engenheiro de Serviços Técnicos de Consultoria de Engenharia e	h	46,00
	Arquitetura com muita boa qualificação técnica, sendo: Sênior		,
MOI001800	Engenheiro ou Arquiteto Pleno - com função de supervisão de obras	h	71,97
	2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -		,
MOI001850	Engenheiro mecânico de instalação e manutenção de equipamentos	h	55,53
	(Caldeira, Gerador, Subestação, Elevador e Central Self), com		
	Insalubridade		
MOI001900	Escriturário	h	9,87
MOI001950	Estagiário	h	2,58

MOIOCOCO	0.4	1	40.00
MOI002000	Geólogo Júnior	h	46,26
MOI002050	Geólogo de Serviços Técnicos de Consultoria de Engenharia e	h	15,98
	Arquitetura com muita boa qualificação técnica, sendo: Júnior		
MOI002100	Geólogo de Serviços Técnicos de Consultoria de Engenharia e	h	34,36
	Arquitetura com muita boa qualificação técnica, sendo: Pleno		
MOI002150	Geólogo de Serviços Técnicos de Consultoria de Engenharia e	h	33,45
	Arquitetura com muita boa qualificação técnica, sendo: Sênior		
MOI002200	Laboratorista de Serviços Técnicos de Consultoria de Engenharia e	h	7,03
	Arquitetura		
MOI002250	Laboratorista de Solos A	h	16,88
MOI002300	Laboratorista de Solos B	h	14,04
MOI002350	Mestre de Obras A - encarregado geral, com mais de 5 anos de	h	24,06
11101002000	experiência		21,00
MOI002400	Mestre de Obras B - encarregado geral, com menos de 5 anos de	h	22,91
WO1002400	<b>5 5</b> .	11	22,31
MO1002450	experência	h	7.76
MOI002450	Motorista de Caminhão e Carreta	h	7,76
MOI002500	Motorista de veículo leve de serviço (inclusive encargos sociais).	h	6,54
MOI002550	Motorista operador de reboque e munck	h	8,58
MOI002600	Nivelador	h	10,62
MOI002650	Nivelador de Serviços Técnicos de Consultoria de Engenharia e	h	4,43
	Arquitetura		
MOI002700	Operador de computador/Técnico de Informática	h	8,01
MOI002750	Programador de computador pleno	h	12,26
MOI002800	Projetista de Serviços Técnicos de Consultoria de Engenharia e	h	11,11
	Arquitetura, sendo: Júnior		
MOI002850	Projetista de Serviços Técnicos de Consultoria de Engenharia e	h	16,88
	Arquitetura, sendo: Pleno		,
MOI002900	Projetista de Serviços Técnicos de Consultoria de Engenharia e	h	18,18
	Arquitetura, sendo: Sênior		.0,.0
MOI002950	Secretária	h	9,87
MOI002330	Secretária de Serviços Técnicos de Consultoria de Engenharia e	h	25,08
WO1003000	Arquitetura, sendo: Executiva	"	25,00
MOI003050		h	8,48
MOIOOSOSO	Secretária de Serviços Técnicos de Consultoria de Engenharia e	11	0,40
MO1000400	Arquitetura, sendo: Júnior	L	40.05
MOI003100	Supervisor de Tráfego	h	16,35
MOI003150	Técnico de Sondagem - chefes de turma de sondagem ou injeções	h	14,04
MOI003200	Técnico em Eletrônica ou Eletrotécnica	h	12,77
MOI003250	Tecnólogo de Serviços Técnicos de Consultoria de Engenharia e	h	13,93
	Arquitetura, sendo: Júnior		
MOI003300	Tecnólogo de Serviços Técnicos de Consultoria de Engenharia e	h	21,98
	Arquitetura, sendo: Sênior		
MOI003350	Topógrafo A - serviços de campo e escritório, com responsabilidade de	h	16,88
	dirigí-los		
MOI003400	Topógrafo B - serviços de campo	h	14,04
MOI003450	Topógrafo de Serviços Técnicos de Consultoria de Engenharia e	h	9,60
	Arquitetura		•
MOI003600	Vigia	h	7,70
	·		,