PCRJ SCO-Sistema de Custos de Obras e Serviços de Engenharia FGV Relação de Itens Elementares - Maio/2011

Código	Descrição	Unidade	Reutilizado	Preço			
Mão-de-Obra Direta							
	Agente Operador de Tráfego Júnior Agente Operador de Tráfego Sênior	h h		9,29 12,53			
WIOD000100	Ajudante de instalação e manutenção de equipamentos (Caldeira, Gerador, Subestação,	"		12,55			
MOD000150	Redes, Elevador e Central Self), com Insalubridade	h		8,89			
MOD000200	Ajudante de montador eletromecânico	h		6,14			
	Ajudante de serralheiro	h		6,25			
	Ajudante de soldador	h		6,25			
	Ajudante Operacional de Tráfego	h		9,29			
MOD000400	Armador - de concreto armado	h h		10,49 11,89			
WOD000430	Assentador de Tubos (Profissional do grupo II do SINTRACONST-RIO/SINDUSCON) -	"		11,03			
MOD000500	redes subterrâneas	h		11,89			
MOD000550	Auxiliar de mecânico	h		9,23			
	Blaster - colocação de explosivo e sua detonação	h		12,71			
	Bombeiro - instalação hidro-sanitária predial	h		11,75			
	Calafate - raspagem de taco, calafetagem e limpeza	h h		10,49 11,89			
	Calceteiro - assentamento de paralelepípedo, meio-fio, tento, etc. Carpinteiro - esquadrias de madeira	h		12,86			
	Carpinteiro - esquadrias de maderia Carpinteiro - forma de concreto	h		11,89			
	Cavouqueiro - operador de perfuratriz ou barra de mina	h		9,20			
	Eletricista - instalação elétrica predial e industrial comum	h		11,75			
	Encunhador Trabalho Manual em Pedra (ponteiro, pixote)	h		8,61			
	Estucador - revestimento de paredes e pisos com argamassa	h		11,89			
MOD001100		h		16,77			
MOD001150 MOD001200	Gesseiro - revestimento de gesso	h h		11,89			
	Jardineiro - trabalho de jardinagem	h		10,49 10,49			
	Ladrilheiro - assentamento de azulejo, cerâmica e ladrilho	h		12,86			
	Marceneiro - fabricação de esquadria de madeira especial	h		12,86			
	Marmorista - assentamento de mármore e granito	h		11,89			
	Marmorista - execução de marmorite	h		11,89			
	Marroeiro - trabalho manual em pedra (marreta)	h		8,61			
	Marteleteiro de Praça	h h		6,90			
	Mecânico - reparo de caminhão, trator, etc. Mecânico de hidráulica	h		12,86 6,30			
	Mecânico de refrigeração	h		6,30			
	Meio oficial de instalação e manutenção de equipamentos (Caldeira, Gerador,			5,55			
MOD001750	Subestação, Elevador e Central Self), com Insalubridade	h		9,36			
	Montador A - montagem de estruturas metálicas	h		10,51			
	Montador B - montagem de estruturas metálicas de menor categoria	h		9,12			
MOD001900	Museólogo Restaurador para 40 horas semanais	h		50,68			
MOD001950	Operador de equipamentos de instalação e manutenção de equipamentos (Caldeira, Gerador, Subestação, Elevador e Central Self), com Insalubridade	h		12,51			
	Operador de Máquinas - trator, escavadeira, etc.	h		12,86			
	Operador de Máquinas Auxiliares - Compressor de Ar, Rolo Compactador Leve, etc.	h		12,86			
MOD002100	Pastilheiro	h		12,86			
	Pedreiro - assentamento de tijolo, bloco de concreto, alvenaria de pedra, serviços de						
MOD002150	lançamento de concreto	h		11,89			
MODOOSSOO	Pintor - serviço completo de pintura, desde o emassamento até as demãos de acabamento	h		11,89			
	Pintor de Letras	h		11,89			
02002200	Pofissional de instalação e manutenção de equipamentos (Caldeira, Gerador,	••		,00			
MOD002300	Subestação, Redes, Elevador e Central Self), com Periculosidade	h		13,55			
MOD002350		h		12,71			
	Serralheiro - oficial de oficina de esquadria de alumínio e ferro	h		11,89			
MOD002450	Servente	h		8,76			
MOD002500	Soldador - solda elétrica ou de outros tipos simples em obras civis, corte com maçarico	h		11,89			
	Sondador A - especialista da mais alta qualidade	h		16,77			
	Sondador B - especialista de menor categoria que o Sondador A	h		13,60			
	Sondador C - auxiliar das operações de sondagem ou injeções	h		8,76			
	Taqueiro - assentamento de taco de madeira	h		11,89			
	Torneiro Mecânico Horizontal	h		14,73			
MOD002800	vidraceiro	h		11,89			
Mão-de-Obra Indireta							
MOI000050	Ajudante	h		8,76			
MOI000100	Almoxarife	h		13,60			

MOI000150	Apontador - controle de material e pessoal	h 1	13,60
	Arquiteto de Serviços Técnicos de Consultoria de Engenharia e Arquitetura com muita		
MOI000200	boa qualificação técnica, sendo: Júnior	h 1	14,63
	Arquiteto de Serviços Técnicos de Consultoria de Engenharia e Arquitetura com muita		
MOI000250	boa qualificação técnica, sendo: Pleno	h 2	26,43
MOIOOOSOO	Arquiteto de Serviços Técnicos de Consultoria de Engenharia e Arquitetura com muita boa qualificação técnica, sendo: Sênior	h	32,81
MOI000300 MOI000350	Arquivista Técnico de Serviços Técnicos de Consultoria de Engenharia e Arquitetura	h h	9,58
MOI000330	Auxiliar de almoxarife		11,09
MOI000450	Auxiliar de cálculo topográfico		11,89
MOI000500	Auxiliar de escritório		11,09
	Auxiliar de Laboratorista de Serviços Técnicos de Consultoria de Engenharia e		
MOI000550	Arquitetura	h	3,43
MOI000600	Auxiliar de topografia - serviços de campo	h 1	11,89
MOI000650	Auxiliar de Topografia de Serviços Técnicos de Consultoria de Engenharia e Arquitetura	h	4,17
MOI000700	Auxiliar Técnico		10,09
MOI000750	Auxiliar Técnico de Serviços Técnicos de Consultoria de Engenharia e Arquitetura Biólogo Pleno de Serviços Técnicos de Consultoria de Engenharia e Arquitetura com	h	6,23
MOI000800	muita boa qualificação técnica	h 2	25,25
MOI000810	Biólogo na área de Meio Ambiente		15,13
MOI000850	Cadista		16,48
MOI000900	Chefe de escritório	h 1	19,36
	Consultor de Serviços Técnicos de Consultoria de Engenharia e Arquitetura com muita		
MOI000950	boa qualificação técnica	h 13	33,47
	Coordenador de Serviços Técnicos de Consultoria de Engenharia e Arquitetura com		
MOI001000	muita boa qualificação técnica	h 4	19,82
MO10010E0	Desenhista de Serviços Técnicos de Consultoria de Engenharia e Arquitetura, sendo:	h	7.02
MOI001050 MOI001100	Júnior Desenhista pleno	h h 1	7,03 16,48
WO1001100	Desenhista de Serviços Técnicos de Consultoria de Engenharia e Arquitetura, sendo:	"	10,40
MOI001150	Pleno	h 1	10,27
	Desenhista de Serviços Técnicos de Consultoria de Engenharia e Arquitetura, sendo:		- ,
MOI001200	Sênior	h 1	19,13
MOI001250	Digitador pleno	h	8,29
	Encarregado de instalação e manutenção de equipamentos (Caldeira, Gerador,		
MOI001300	Subestação, Elevador e Central Self), com Insalubridade		17,48
MOI001350	Encarregado de Manutenção Mecânica		19,29
MOI001400	Encarregado de Montagem		19,29 20,84
MOI001450 MOI001500	Encarregado de Serviços Técnicos de Consultoria de Engenharia e Arquitetura Encarregado de turma		20,64 16,77
WO1001300	Engenheiro de Serviços Técnicos de Consultoria de Engenharia e Arquitetura com muita		10,11
MOI001550	boa qualificação técnica, sendo: Júnior	h 1	18,76
	Engenheiro ou Arquiteto Júnior - com função de fiscalização e direção de canteiro de		
MOI001600	obras	h	19,97
MOI001650	Engenheiro ou Arquiteto Sênior	h 11	11,05
	Engenheiro de Serviços Técnicos de Consultoria de Engenharia e Arquitetura com muita		
MOI001700	boa qualificação técnica, sendo: Pleno	h 2	21,95
MO1001750	Engenheiro de Serviços Técnicos de Consultoria de Engenharia e Arquitetura com muita	h	16,00
MOI001750 MOI001800	boa qualificação técnica, sendo: Sênior Engenheiro ou Arquiteto Pleno - com função de supervisão de obras		77,73
101001000	Engenheiro mecânico de instalação e manutenção de equipamentos (Caldeira, Gerador,		7,70
MOI001850	Subestação, Elevador e Central Self), com Insalubridade	h 5	59,97
MOI001900	Escriturário		11,89
MOI001950	Estagiário	h	3,33
MOI002000	Geólogo Júnior	h 4	19,97
	Geólogo de Serviços Técnicos de Consultoria de Engenharia e Arquitetura com muita boa		
MOI002050	qualificação técnica, sendo: Júnior	h 1	15,98
MO1002400	Geólogo de Serviços Técnicos de Consultoria de Engenharia e Arquitetura com muita boa	h .	24.26
MOI002100	qualificação técnica, sendo: Pleno Geólogo de Serviços Técnicos de Consultoria de Engenharia e Arquitetura com muita boa	h 3	34,36
MOI002150	qualificação técnica, sendo: Sênior	h 3	36,68
MOI002200	Laboratorista de Serviços Técnicos de Consultoria de Engenharia e Arquitetura		7,03
MOI002250	Laboratorista de Solos A		20,16
MOI002300	Laboratorista de Solos B	h 1	16,77
MOI002350	Mestre de Obras A - encarregado geral, com mais de 5 anos de experiência		28,85
MOI002400	Mestre de Obras B - encarregado geral, com menos de 5 anos de experência		27,70
MOI002450	Motorista de Caminhão e Carreta	h	8,38
MOI002500	Motorista de veículo leve de serviço (inclusive encargos sociais).	h	7,05
MOI002550 MOI002600	Motorista operador de reboque e munck Nivelador	h h 1	9,18 12,86
MOI002600	Nivelador de Serviços Técnicos de Consultoria de Engenharia e Arquitetura	h	4,43
MOI002030	Operador de computador/Técnico de Informática	h	8,01
	the state of the s		- ,
MOI002750	Programador de computador pleno		12,26
MOI002750	Programador de computador pleno Projetista de Serviços Técnicos de Consultoria de Engenharia e Arquitetura, sendo:		12,26
MOI002750 MOI002800		h 1	12,26 11,11

MOI002850	Projetista de Serviços Técnicos de Consultoria de Engenharia e Arquitetura, sendo: Pleno	h	16,88
	Projetista de Serviços Técnicos de Consultoria de Engenharia e Arquitetura, sendo:		
MOI002900	Sênior	h	18,18
MOI002950	Secretária	h	11,89
	Secretária de Serviços Técnicos de Consultoria de Engenharia e Arquitetura, sendo:		
MOI003000	Executiva	h 2	25,08
	Secretária de Serviços Técnicos de Consultoria de Engenharia e Arquitetura, sendo:		
MOI003050	Júnior	h	8,48
MOI003100	Supervisor de Tráfego	h	16,57
MOI003150	Técnico de Sondagem - chefes de turma de sondagem ou injeções	h	16,77
MOI003200	Técnico em Eletrônica ou Eletrotécnica	h	14,57
	Tecnólogo de Serviços Técnicos de Consultoria de Engenharia e Arquitetura, sendo:		
MOI003250	Júnior	h	13,93
	Tecnólogo de Serviços Técnicos de Consultoria de Engenharia e Arquitetura, sendo:		
MOI003300	Sênior	h 2	21,98
MOI003350	Topógrafo A - serviços de campo e escritório, com responsabilidade de dirigí-los	h 2	20,16
MOI003400	Topógrafo B - serviços de campo	h	16,77
MOI003450	Topógrafo de Serviços Técnicos de Consultoria de Engenharia e Arquitetura	h	9,00
MOI003600	Vigia	h	9,23